

## Prüfbericht Elektro- und Elektrogerätegesetz (ElektroG)

TÜO:	ZN ZertifizierungsNetzwerk GmbH Goethestraße 11/5 71131 Jettingen
Ansprechpartner für die Zertifizierung des Betriebes/ Sachverständiger:	Sascha Martini Tel.: 0152 34547979 Mail: martini@zertifizierungsnetzwerk.de

### Betriebsdaten: Hauptsitz und Standort 1 von 1

Firmenname:	Shredderwerk Herbertingen GmbH		
Straße:	Eisenbahnstraße 7		
PLZ Ort / Bundesland:	88518 Herbertingen	BW	
Ansprechpartner:	Wolfgang Bausch, Rüdiger Straßburg		
Telefon / E-Mail:	07586 92180	shw@shw-herbertingen.de	
Gewerbeanmeldung vom:	09.02.1995	bei:	Gemeinde Herbertingen
Eintrag Handels-, Vereins-, Genossenschaftsregister:	HRB 560261 Amtsgericht Ulm vom 11.02.2021		
Überwachungsbehörde:	Regierungspräsidium Tübingen		
Erzeugernummer:	H44024560	Entsorgernummer:	H44024560
Registriert bei EAR seit:	--		
Mitarbeiterzahl:	26		
Interne Bezeichnung der Anlage:	Erst- und Folgebehandlung E-Schrott SG4		
Prüfzeitraum der eingesehenen Unterlagen / Primärdaten:	01.01.2021 – 31.12.2021		

**Status der Überwachung:**

Anlass der Überwachung:	Datum:	Sachverständiger
Erstüberwachung	31.03.2020	Sascha Martini
Letzte (aktuelle) Überwachung	31.03.2022	Sascha Martini
Überwachungen (bis 31.12.2021)	31.03.2020; 31.03.2021	Sascha Martini
Überwachungen (ab 01.01.2022)	31.03.2022	Sascha Martini
SV-Wechsel (ab 01.01.2022)	2027	SV-Wechsel
Geplante Überwachung	03.2023	Sascha Martini

**Ablauf der Überwachung:**

An dem Überwachungstermin wurde zunächst ein Eröffnungsgespräch geführt. Anschließend wurde eine Begehung durchgeführt. Während der Begehung wurden Nachweisdokumente in verschiedenen Abteilungen eingesehen und geprüft. Von der Fachkunde der Mitarbeiter konnte sich der Sachverständige in persönlichen Gesprächen überzeugen.

Die Überprüfung dauerte 3 Stunden.

Teilnehmer der Überprüfung: Wolfgang Bausch, Rüdiger Straßburg, Ulrike Andelfinger

**Wesentliche Änderungen am Standort seit der letzten Überwachung:**

(insb. Änderungen des zukünftigen Zertifikates, Genehmigungsänderungen, besondere Vorkommnisse, Behördenbesuche oder die Nutzung von Privilegien)

- Genehmigungslage unverändert
- VOB Prüfung durch das RP TÜ am 30.09.2021, Bericht vom 16.11.2021
- keine besonderen Vorkommnisse im Jahr 2021

**Zertifiziert als Erstbehandlungsanlage (EBA) zur:****Vorbereitung zur Wiederverwendung (EBA VzW)**

Es wird festgestellt, dass die Anforderungen des § 21 (4) ElektroG als Erstbehandlungsanlage (EBA VzW) erfüllt werden.

<b>Behandlung von</b>	<b>Behandlung mit Ausnahme folgender Gerätetypen:</b>	<b>Besonderheiten und Anmerkungen:</b>
<b>Sammelgruppe 4</b>  <b>Gerätekategorie 4</b> (Großgeräte mit Abmessung > 50 cm)	Nachtspeicherheizgeräte	Unterbeauftragung an EBA SW für nicht zur VzW geeignete EAG

**Zertifiziert als Erstbehandlungsanlage (EBA) zur:**
**Schadstoffentfrachtung und Wertstoffseparierung (EBA SW)**

Es wird festgestellt, dass die Anforderungen des § 21 (3) ElektroG als Erstbehandlungsanlage (EBA SW) erfüllt werden.

Behandlung von	Behandlung mit Ausnahme folgender Gerätetypen:	Besonderheiten und Anmerkungen:
<b>Sammelgruppe 4</b>  <b>Gerätekategorie 4</b> (Großgeräte mit Abmessung > 50 cm)	Nachtspeicherheizgeräte	Unterbeauftragung an EBA SW-2 für folgenden Schadstoffe: Asbest  Unterbeauftragung an EBA SW-2 für folgenden Bauteile:

**Bewertung / Zusammenfassung:**

Allgemeine Anmerkungen:

Die Überprüfung hat den Charakter einer Stichprobe, welche nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde. Auf Basis dieser Überprüfung hat der Sachverständige seine Schlussfolgerungen gezogen und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Es wird darauf hingewiesen, dass die erhobenen Daten und Erkenntnisse sowie der Ausgang der Prüfung nicht ohne schriftliche Zustimmung des überprüften Unternehmens an Dritte weitergegeben werden; öffentlich-rechtliche Pflichten zur Mitteilung gegenüber Behörden bleiben unberührt.

**Festgestellte Mängel und Abweichungen / Behebung durch den Betrieb / Kontrolle durch den Sachverständigen:**

Zum Zeitpunkt der Überwachung lagen folgenden Unterlagen nicht vor:

- Behandlungskonzept

Die fehlenden Unterlagen sind vor einer Zertifikatserteilung nachzureichen!

Unterlagen wurden am 09.06.2022 nachgereicht.

**Abschließende Empfehlungen / Hinweise**

Auf Grundlage der durchgeführten Überprüfung bestätigt der Sachverständige, dass das Unternehmen/die Behandlungsanlage die Forderungen des ElektroG **erfüllt** und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.

24.06.2022	
Datum	Unterschrift Sachverständiger

